



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



* 2 0 1 8 3 0 1 0 3 0 1 4 *

Señores:
SEGURIDAD EN LINEA
oficios@seguridadenlinea.com
Medellín

Asunto: Respuesta al radicado N° 201810105630

Respetados señores,

Con relación al asunto de la referencia, nos permitimos informarle que nuevamente personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura Física de la Alcaldía de Medellín realizó visita técnica el día 19 de abril de 2018, a la Carrera 84A N° 48BB – 75 del barrio Los Alcázares, encontrando efectivamente que el andén presenta deterioro, por la presencia de grietas, fisuras y placas levantadas.

Por lo anteriormente señalado, le comunicamos que su solicitud continua en espera en el Sistema de Infraestructura Física de registro de Obra "SIRO" con el código A2016.CA.CB.CR.00035, con prioridad baja, para ser atendido de acuerdo a criterios de priorización y disponibilidad de recursos con que cuente esta Secretaría.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CARDONA LONDONO
LIDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Elaboró y Revisó: Julio Humberto Ruiz Vélez
Cargo: Ingeniero Civil – Contratista
Secretaría de Infraestructura Física

Visitó: Jesús María Varelas. Inspector de Sostenimiento. Secretaría de Infraestructura Física



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144
Conmutador: 385 55 55
Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



📍 Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015
📞 Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144
☎ Conmutador: 385 55 55
Medellín · Colombia



www.medellin.gov.co